

H20 金目川水系流域 真夏の水温調査結果

日時:2008年8月16日 天気:晴れ

No.	調査地点の橋名	川	担当者	測定時刻	水温()	前年度水温()	水温前年比	気温()	目視 調査記録
1	戸川公園	水無川	秋山	11:30	29.0	28.5	プラス 0.5	34.0	
2	平和橋	"	"	11:40	30.5	32.5	マイナス 2.0	33.0	
3	堀土大橋	"	"	11:50	30.0	33.0	マイナス 3.0	32.5	
4	まほろば橋	"	県・齋藤	13:20			プラス 0.0		水なし
5	室川橋	"	"	13:00	29.9	30.7	マイナス 0.8	34.0	
6	川久保橋	室川	石渡	13:10	25.5		今年度から		初めて室川上流域を歩く
7	白笹橋	"	"	13:20	26.0		今年度から		
8	中尾橋	"	"	13:35	22.0		今年度から		付近が大きく宅地化
9	今泉蛸橋	"	"	13:50	22.5		今年度から		付近が大きく宅地化昔は川筋に生活があったが、川が邪魔にされているようだ
10	蓑毛庵前	金目川	秋山	12:30	19.0	22.0	マイナス 3.0	27.5	
11	才戸橋	"	野間	11:55	22.0	22.7	マイナス 0.7	37.0	直下取水口で取水中
12	金目川橋	"	"	11:40	23.4	24.5	マイナス 1.1	34.7	直下取水口で取水中
13	向山橋	葛葉川	"	12:50	25.0	26.0	マイナス 1.0	36.0	護岸工事中、土砂が河床に堆積、水量ごく少量、直下取水口で取水中
14	葛葉橋	"	"	12:30	32.0			36.3	
15	九沢橋	"	"	12:20	25.2	27.9	マイナス 2.7	36.5	
16	入船橋	金目川	県・村本	13:10	28.0	26.3	プラス 1.7	34.0	水量少なめ
17	十代橋	"	"	13:30	28.2	27.0	プラス 1.2	34.0	
18	天王下橋	"	"	13:45	28.7	27.0	プラス 1.7	36.0	
19	弘法橋	"	"	14:05	28.3	27.0	プラス 1.3	34.7	
20	大安橋	"	県・齋藤	13:04	24.9	23.2	プラス 1.7	33.3	
21	蓬萊橋	"	"	13:22	26.1	27.0	マイナス 0.9	31.3	
22	南平橋	"	大学・北野	13:35	25.9	26.9	マイナス 1.0	33.4	
23	土屋橋	"	"	13:25	27.1	28.6	マイナス 1.5	33.4	
24	観音橋	"	"	13:35	29.5	30.5	マイナス 1.0	33.8	
25	通学橋	"	森	13:34	30.1	27.5	プラス 2.6	34.0	
26	吾妻橋	"	"	13:40	31.2	28.5	プラス 2.7	34.0	
27	水神橋	"	"	13:53	32.0	28.5	プラス 3.5	33.0	流れなし、水たまりにて測る
28	新霞橋	"	"	14:00	33.5	32.0	プラス 1.5	33.5	流れなし、水たまりにて測る
29	平塚大橋	"	府川	13:15	33.7	30.7	プラス 3.0		断流で水量大変少ない
30	石橋	渋田川	宗近	13:20	23.8	24.0	マイナス 0.2	33.0	小陰涼しい、ハグロトンボ見る・ガビ鳥の声
31	川上橋	"	"	13:36	27.8	28.3	マイナス 0.5	34.2	牛糞堆肥臭
32	道灌橋	"	"	14:07	27.1	27.0	プラス 0.1	33.9	流れやや急、いきもの少ない、鯉今年も見
33	上谷橋	"	"	14:56	29.0	28.8	プラス 0.2	34.8	水量やや多め、小魚見る、ハグロトンボ見る
34	太田橋	渋田川	宗近	14:36	31.9	31.0	プラス 0.9	32.1	体長5cmくらいの魚見る、水量少量
35	土安橋	"	小林	14:00	31.0		同じ	35.0	セミの声聞きながらさわやかな調査
36	美里橋	"	"	13:42	30.0	31.8	マイナス 1.8	34.8	セミの声聞きながらさわやかな調査
37	渋田大橋	"	"		29.8	30.3	マイナス 0.5	35.8	セミの声聞きながらさわやかな調査
38	新大縄橋	"	西岡	13:30	29.5	30.0	マイナス 0.5	31.0	
39	中原橋	"	"	13:50	29.5	30.5	マイナス 1.0	31.0	
40	立堀橋	"	"	14:05	29.8	30.5	マイナス 0.7	30.5	
41	玉川橋	"	"	14:20	30.3	31.0	マイナス 0.7	30.8	
42	平塚大橋	"	府川	13:15	30.5	30.0	プラス 0.5	31.2	
43	高麗大橋	花水川	"	14:05	30.8	30.5	プラス 0.3		
44	花水橋	"	"	14:20	31.0	30.1	プラス 0.9	30.0	
45	下花水橋	"	"	14:40	31.0	30.2	プラス 0.8	31.0	
46	花水川橋	"	"	15:00	31.4	30.2	プラス 1.2	31.0	
47	中央橋	大根川	水野	13:00	28.0		今年度から	36.5	川幅8m、水面・水中に緑の藻生い茂る、生活排水が流れ込んでいるようだ、見た目水の流れ清らかだ
48	ひので橋	"	"	13:30	29.0	32.5	マイナス 3.5	36.5	餓えた臭いが今年はほとんど感じない、また、今年は燕の姿を見かけない、今年は川の流れが速くなったようにも見える
49	真田橋	"	"	12:40	32.0		同じ	35.5	30cmコイ2匹、小魚10数匹、大きめ魚を数匹見る
50	大畑橋	"	"	12:15	30.5	32.0	マイナス 1.5	35.0	濁り強い、アオサギ1羽・白サギ1羽飛来
51	鎌倉橋	河内川	宮代	14:20	30.0	29.0	プラス 1.0	33.0	水少々汚れ気味、水量少なめ、川瀬に雑草
52	くらの前橋	"	"	13:30	32.0		今年度から	36.0	水透明、小魚・稚魚多数生息、川にヨシ生えている
53	万年橋	"	"	13:10	32.0	31.0	プラス 1.0	36.0	水透明、小魚・稚魚多数生息、川にヨシ生えている
54	座禅橋	座禅川	藤村	13:05	29.0		今年度から	33.0	
55	芳盛寺橋	"	"	13:25	26.0	27.0	マイナス 1.0	32.0	
56	寺文大橋	"	"	13:40	29.5	30.0	マイナス 0.5	33.0	気温 日なた40
57	矢茂い橋	善波川	露木	13:35	33.0		今年度から	32.2	両岸コンクリート張り、水澄んでいるが水量極めて少ない、魚の群れ見る、岸にススキなどが生えている
58	出口橋	"	"	13:05	33.0		今年度から	34.0	3面コンクリート張り、橋下に堰あり溜まり水
59	桜橋	"	"	13:20	26.5		今年度から	35.2	3面コンクリート張り、水量少ないが魚の群れ見る、水面に藻が浮いている、砂のたまっているところ雑草生えている
60	木津根橋	板戸川	柳川	13:40	27.8		今年度から	36.0	川も多し、COD6
61	板戸川橋	"	"	13:30	30.0		同じ	36.2	体長18cmくらいの魚群れ見る、COD6
62	叔母様橋	鈴川	"	14:10	27.0		今年度から	36.8	堰堤のためいきもの循環できず COD5
63	東橋 上流	鈴川	柳川	13:50	30.0		今年度から	36.0	水流いきおいあり、COD7
64	新白髭橋	"	清水	13:05	34.5	32.0	プラス 2.5	36.0	風ややあり
65	岡崎大橋	"	"	13:25	30.5	31.0	マイナス 0.5	33.5	風やや強し
66	東橋	"	"	13:55	31.0	32.5	マイナス 1.5	32.0	川幅4 / 3土砂・雑草おおわれ川の体なししていない

特記